

2020-05-12

Blandningsproblem vid ogräsbekämpning i potatis

Vi har blivit informerade om att det förekommit stopp i sprutor vid ogräsbekämpning i potatis med Sencor SC i blandning med Spotlight och/eller Centium.

Stoppet har uppstått i olika filter i sprutorna efter 15-30 minuters behandling med någon av ovanstående blandningar.

Vi vet ej om detta har enbart med Sencor SC att göra, men är i full gång och undersöker detta med vår produktionsanläggning. När det gäller de andra blandningsprodukterna så kontaktar vi resp. leverantör.

Det vi från tidigare års erfarenheter kan säga är:

- Vid blandning med Spotlight så skall denna produkten blandas i först
- Vid blandning med Spotlight och Centium så skall dessa produkter blandas i först.
- Sencor SC tillsätts alltid sist i en blandning med andra produkter
- Tillsats av Ph-regulator har i vissa vattenkvaliteter varit positiv
- Blandning med Bor-produkter kan kraftigt förändra Ph-värdet. Tillsätt Ph-regulator
- Sprutor med filter på 80 mesh eller finare riskerar ofta att ge problem vid olika typer av blandningar. Byt till grövre filter i sprutan.
- Rekommendationen är att använda duschkvalitet medium / grov vid användning av Sencor SC.

Vi återkommer så fort vi har mer information

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mats Andersson".

Mats Andersson
mats.andersson@bayer.com
tele: 070 567 16 77